

SERVICE - INFO



VPG2436: 370 0084 10 – 262mm ZA 35 x 40 x 14


Bulletin 988 2001 550

CASE – JXU Series**
NEW HOLLAND – TL & TLA **

Info:	370 0084 10 Replaces / ersetzt / remplace / sustituye a / sostituisce 370 0017 10
GB	Please ensure that the flywheel is machined to the dimensions shown in the diagram below at point 1. New damper has increased diameter and depth.
D	Bitte sicherstellen, dass das Schwungrad auf die in der Zeichnung unten in Punkt 1 angegebenen Maße gefräßt wird. Der neue Dämpfer hat einen größeren Durchmesser und größere Tiefe.
F	Veillez vous assurer que le volant-moteur est usiné selon les dimensions indiquées sur le diagramme ci-dessous au point 1. Le nouvel amortisseur a un diamètre et une profondeur augmentés.
E	Asegúrese de que el volante se fabrique según las dimensiones que aparecen en el siguiente diagrama, en el punto 1. El nuevo amortiguador tiene un diámetro y una profundidad aumentados.
I	Assicurarsi che il volano sia realizzato alle dimensioni indicate nel diagramma sottostante, punto 1. Il diametro e la profondità del nuovo smorzatore sono maggiori.

**

For model information please see LuK Catalogue / Die genaue Fahrzeugzuordnung entnehmen Sie bitte dem LuK-Katalog / Pour les informations le modèle veuillez consulter le catalogue LuK / Para obtener información sobre el modelo, rogamos consulte el catálogo de LuK / Per informazioni sul modello consultare il catalogo LuK



VPG2436 370 0084 10



Subject to technical changes
 © 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Issue Level 3 – 14/07/2011

For further information:

Phone: +44 (0) 14 32 264 264*
 Fax: +44 (0) 14 32 375 760
 hfd-pm@schaeffler.com
 www.Schaeffler-Aftermarket.com
 * Calls from within the UK 08457 001100

